

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 40 «Теремок» ст. Терской
Моздокского района РСО – Алания**

363702, РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул.Ленина, 14

тел 8(86736) 50 - 1 -80; 50-0-03

« 16 » 07.2015 г.

№ 99

Начальнику отдела контроля и надзора
Министерства образования и науки
РСО – Алания
А.В. Швецову

заведующей муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения-
детского сада № 40 «Теремок» ст. Терской
С.В. Алейниковой

объяснительная.

Уважаемый Андрей Владимирович!

25.06.2015 года Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по РСО – Алания была проведена проверка и составлен акт обследования, после чего выдано заключение о том, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 40 «Теремок» ст. Терской Моздокского района, не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. В связи с этим, сообщая о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

№ п\п	Выявленные нарушения (пункты нарушений указанные, в акте)	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений	Реквизиты документа или (документов), подтверждающи е исполнение предписания (копии заверенных документов прилагаются по каждому пункту акта)
1.	п.21, Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме» акт испытания огнезащиты деревянных конструкций кровли не представлен.	Заключен контракт с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Судебно – экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по РСО – Алания по проведению испытаний контроля качества обработки деревянных конструкций.	1Копия контракта №37 от 13.07.2015г.

2.	Ст.46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4, ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.9,таб.1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. Автоматическая пожарная сигнализация не установлена.	написано письмо на имя Главы АМС Моздокского района с просьбой дополнительного финансирования из бюджета района.	Копия письма от 15.07.2015г.
3	Ст.46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4, ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.9,таб 2,НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» Система оповещения и управления эвакуацией людей не установлена	написано письмо на имя Главы АМС Моздокского района с просьбой дополнительного финансирования из бюджета района.	Копия письма от 15.07.2015г.
4	Ст.46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Полы в коридоре первого этажа выполнены из горючих материалов	написано письмо на имя Главы АМС Моздокского района с просьбой дополнительного финансирования из бюджета района.	Копия письма от 15.07.2015г
5	Ст.64, ФЗ -123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Приказ МЧС № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». Декларация пожарной безопасности не откорректирована	Декларация пожарной безопасности откорректирована и сдана на проверку Главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РСО – Алания отдел надзорной деятельности по Моздокскому району	
6	ч.7,ст.83,ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сигналы о режимах работы автоматической пожарной сигнализации не передаются в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Система «Стрелец» включена в план подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Написано письмо на имя Главы АМС Моздокского района с просьбой дополнительного финансирования из бюджета района.	Копия письма от 15.07.2015г
7	П.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Двери складских помещений обозначены значками и определена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Нарушение устранено
8	П.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации не организует проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	Заключен контракт с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Судебно – экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по РСО – Алания по испытанию пожарных наружных	Копия контракта №36 от 13.07.2015г

		стационарных лестниц.	
9	П.55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Установлен указатель направления к пожарному водоему.	Нарушение устранено
10.	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «общественные здания и сооружения» Предел огнестойкости дверей в кухню, электрощитовую, кладовую менее 0,6 часа	Двери в электрощитовую, кладовую и кухню приведены в соответствие с требованиями противопожарного регламента	Нарушение устранено
11	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для само закрывания и с уплотнением в притворах	На дверях лестничных клеток установлены приборы для само закрывания	Нарушение устранено
12	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Лестница в объем чердака не предусмотрена.	Установлена лестница, ведущая в объем чердака	Нарушение устранено
13	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.8.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не везде предусмотрен зазор шириной в плече в свету не менее 75мм	Приведено в соответствие с требованиями противопожарного регламента	Нарушение устранено
14	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.8.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Лестничная клетка не на всех этажах имеет проемы для естественного освещения не менее 1,2 м² в наружных стенах	Конструкционным решением в наружных стенах предусмотрены три окна шириной 1м, длиной 1,5м	Проектное решение.
15	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность	Люк для выхода в объем чердака приведен в соответствие с требованиями противопожарного регламента	Нарушение устранено

	зданий и сооружений» Предел огнестойкости люка для выхода в объем чердака предусмотрен менее нормативного		
16	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.7.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами.	Дверь заказана. Будет установлена по мере изготовления	Частично устранено
17.	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Лестницы третьего типа, предназначенные для эвакуации из групп на втором этаже размещена на расстоянии менее одного метра от оконных проемов первого этажа	Проектное решение	Проектное решение
18	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.1.92* СНиП 2.08.02-89* «общественные здания и сооружения» Высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1.2 м.	Нарушение устранили; высота ограждений лестниц, используемых детьми, 1,2 м. и более.	Нарушение устранено
19.	п.36 «б», Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме» допускается загромождение путей эвакуации	Пути эвакуации освобождены	Нарушение устранено
20	п.23 «д», Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме» допускается снятие дверей, предусмотренных проектом.	Восстановили двери	Нарушение устранено
21	п.23 «д», Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме» допускается хранение материалов в электрощитовой	Электрощитовая освобождена	Нарушение устранено
22	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.136 СНиП 2.08.02-89* «общественные здания и сооружения» На остекленных дверях защитные решетки до высоты не менее 1,2 м не предусмотрены	Защитные решетки установлены	Нарушение устранено
23	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в	Эвакуационные выходы освобождены и обозначены	Нарушение устранено

	федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Не все помещения, предназначенные для пребывания 10 и более человек, обеспечены двумя эвакуационными выходами		
24	Ст.46,ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч.4,ст.4,ФЗ – 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Лестничные клетки не обеспечены непосредственным выходом на улицу	По проекту не предусмотрено	Проектное решение

Таким образом, нарушения, не требующие больших финансовых затрат, устранены. На устранение пунктов 2, 3, 4,6 в смете МБДОУ № 40 «Теремок» денежных средств нет.

Заведующая МБДОУ №40

Алейникова С.В.